


## Ladevorgang für Futterboot und Futterboot mit Sonar

1. Verbinden Sie zuerst das Ladegerät mit der Ladebuchse am Futterboot, das Futterboot muss während des Ladevorganges ausgeschaltet sein!



2. Danach verbinden Sie das Ladegerät mit der Steckdose.



### Ladedauer

3. Vor der Erstinbetriebnahme kann der Ladevorgang bis zu 10 Stunden andauern.
4. Alle weiteren Ladevorgänge je nach Nutzung des Bootes zwischen 5 – 10 Stunden.
5. Durch verschiedenen Produktionschargen kann der Ladevorgang von den Angaben in der Bedienungsanleitung abweichen!
  - a. LED leuchtet nach abgeschlossenem Ladevorgang dauerhaft **Grün**.
  - b. LED leuchtet nach abgeschlossenem Ladevorgang dauerhaft **Rot**.



**Achtung:** Ladevorgang nie unbeaufsichtigt durchführen und unbedingt nach zehn Stunden beenden!



6. Die Nutzungsdauer des Futterbootes richtet sich jeweils nach der Belastung! Diese kann durchaus zwischen ½ Stunde - 3 Stunden variieren.