

Nine Eagle Bindevorgang

Den Gashebel gedrückt halten und den Sender einschalten. Darauf erscheinen 3 Balken am Display und die Fernsteuerung piepst.

Darauf das Modell mit dem Akku verbinden, die LED am Empfänger blinkt, nach ca. 2-3 Sekunden leuchtet diese konstant.

Akku Abschließen und Sender ausschalten.

Danach wieder den Sender einschalten und das Modell mit dem Akku verbinden und der Bindevorgang ist damit abgeschlossen.